

STELLENBESCHREIBUNG

SCHMIED

HAUPTAUFGABEN

Die Mitarbeiter in dieser Funktion sind für die Fertigung und Montage von Schmiedearbeiten zuständig.

DETAILAUFGABEN UND -BEFUGNISSE

- Schmieden aller Metalle
- Arbeiten mit Lufthammer und Trethammer
- Lochen, strecken, biegen, einrollen, schlichten, schrotten
- Arbeiten mit verschiedenen Meißel, Hämmer und Triebwerkzeuge
- Arbeiten mit Flex, Bohrmaschine, Fräser, Kaltsäge
- Einrollen; Einrollen und sprengen von Federblätter
- Löten kalt und warm; Schweißen
- WIG
- Polieren, bürsten, patinieren, lackieren, patinieren mit Farben, patinieren mit Säuren
- Einglasen
- Gewindeschneiden maschinell und händisch
- Aufstellen von Stieengeländer Wendel und Podest
- Aufstellen von Grabstätten
- Arbeiten mit Silikon und Hilti Kleber
- Aufreißen und Skizzieren von beigestellten Zeichnungen
- Lesen einfacher Pläne, messen und skizzieren
- Erkennen von Metallen
- Spitzen und härten von Meißel, Pickel und sonstige Werkzeuge
- Erkennen, wann und wo der Einsatz von Hilfslehren und Hilfswerkzeug notwendig wird
- Erkennen und einteilen, um wenig Verschnitt entstehen zu lassen
- Sauberkeit am Arbeitsplatz

ANFORDERUNGSPROFIL

- nicht festgelegt

ERFORDERLICHE AUS- UND WEITERBILDUNG

- nicht festgelegt

ÜBER-/UNTERSTELLUNGSVERHÄLTNISSE, STELLVERTRETUNG

Die Mitarbeiter in dieser Funktion sind dem Bereichsleiter unterstellt. Den Facharbeitern sind die Lehrlinge und Hilfsarbeiter unterstellt. Sie vertreten sich gegenseitig.