

STELLENBESCHREIBUNG

LASERSCHNEIDER

HAUPTAUFGABEN

Der Laserschneider ist für den Zuschnitt von Laserteilen für alle Bereiche zuständig.

- Durchführung sämtlicher Laserschneidarbeiten
- Auswahl der richtigen Schnittdaten
- Verwendung des richtigen Werkstoffes
- Überprüfung der Schneidreihenfolge
- Prüfung der zu schneidenden Konturen
- Qualitätsprüfungen der Laserteile
- Erstellung von Dokumentationen, soweit erforderlich und gefordert.

DETAILAUFGABEN UND -BEFUGNISSE

- Interne Schulungen
- Stichprobenartige Kontrollen der Laserteile
- Dokumentation etwaig auftretender Fehler
- Einhaltung der Wartungsintervalle an der Laseranlage
- Abarbeitung der Programme nach Dringlichkeit
- Kontrolle der Toleranzen der Schneidteile
- Stetige Fort- & Weiterbildung in laserrelevanten Gebieten

ANFORDERUNGSPROFIL

- Grundkenntnisse im Laserschneiden
- Kenntnis der verwendeten Laseranlage
- Analytisches, kritisches Denkvermögen, Konfliktfähigkeit und Kooperationsbereitschaft

ERFORDERLICHE AUS- UND WEITERBILDUNG

Der Laserschneider muss an der verwendeten Maschine eingeschult sein. Zudem muss er die Grundkenntnisse des Laserschneidens, sowie deren Gefahren kennen.

Zudem muss er von den technischen Möglichkeiten des Betriebes auf dem neuesten Stand sein und sich in allen lasertechnischen Gebieten weiterbilden.

ÜBER-/UNTERSTELLUNGSVERHÄLTNISSE, STELLVERTRETUNG

Der Laserschneider ist der Geschäftsführung sowie den Vorarbeitern untergestellt. Er wird ggf. durch einen anderen Laserschneider vertreten und ist unabhängig von allen anderen Bereichen und Funktionen im Unternehmen.